

限矩型液力偶合器

使用说明书



广东中兴液力传动有限公司

出厂编号:

前言

我公司生产的 YOP、YOX 系列液力偶合器,是选取最理想的型腔为设计依据,按《GB/T5 837-1993 液力偶合器型式和基本参数》系列化、标准化、通用化生产的,该系列产品设计合理,结构紧凑,运转可靠,节能效果显著,不渗不漏,使用效果良好,达到国际同类产品水平。

现在我公司生产的限矩型液力偶合器按驱动形式分类有:外轮(泵轮)驱动式,内轮(涡轮)驱动式,按型腔分类有:单腔型、双腔型,还有带制动轮和带皮带轮类等。

这本说明书主要阐述液力偶合器的结构、原理、安装、使用、维修和保养等方面的知识,以给操作人员提供指导与帮助,因此用户在使用液力偶合器时,必须将此说明书发给具体操作人员认真阅读。本说明书中不可能把所有的细节和各种特殊使用情况,联接形式等包括进去,所以,用户如有疑问时,请与本公司联系,定必详尽解答。

广东中兴液力传动有限公司

地 址:广东省郁南县都城镇河堤路 45号

邮政编码: 527100

传 真: 0766-7596216

电 话: 0766-7592180 (销售) 7331352 (售后服务) 7333167 (技术)

Http://www.gdzxpt.com.cn Email: gdzxpt@163.com

广州办事处地址:广州市天河区珠江新城花城大道5号南天广场龙庭阁803-804室

电话: 020-38795049 传真: 020-38795907 邮编: 510405

北京办事处地址:北京市朝阳区太阳宫芍药居甲2号内13栋109室(经贸大学邻)

电话/传真: 010-84612061 邮编: 100101

上海办事处地址:上海市双山路 167 弄 2 幢 7 号甘泉公寓 2002 室

电话/传真: 021-56062987 邮编: 200065

郑州办事处地址:郑州市淮河路绿云小区秋月里2号院8号楼一单元302房

电话/传真: 0371-68982981 邮编: 450052


沈阳办事处地址:沈阳市铁西区云峰街化院小区 1 幢 352 室

电话/传真: 024-85860443 邮编: 110021

目 录

| 一、 | 限矩型液力偶合器结构简图 | (1) |
|----|-----------------|------|
| =, | 液力偶合器的功能 | (4) |
| | 液力偶合器的结构及工作原理 | |
| | 主要联接尺寸、技术参数 | |
| | 液力偶合器的安装与拆卸 | |
| | 工作油 | |
| | 液力偶合器的使用与维护(| |
| 八、 | 修理 | (21) |
| 九、 | 易损件 | (21) |
| | 易熔塞的修复使用 | |
| +- | 一、咨询服务须知 ······ | (22) |

一、液力偶合器结构图




普通型 (YOP) 液力偶合器结构简图

- 1. 主动半联轴节 2. 弹性块
- 3. 从动半联轴节 4. 油封

- 5. 轴承
- 6. 注油塞 7. 泵轮
- 8. 轴

- 9. 外壳
- 10. 涡轮 11. 轴承
- 12. 油封

- 13. 压盖
- 14. 易熔塞



图二 限矩型 (YOX) 液力偶合器结构简图

- 1. 主动半联轴节
- 2. 弹性块 3. 从动半联轴节 4. 后辅腔

- 5. 油封
- 6. 轴承 7. 注油塞
- 8. 泵轮

- 9. 外壳
- 10. 易熔塞 11. 涡轮
- 12. 轴承

- 13. 压盖
- 14. 轴 15. 油封

| | | T | T | | | | 最大输 | 最大输 | 70. | wh El. | | | | | | |
|----------|-----------|----------|-------|------|----------|------------------|--------------------|--------------------|--------------|----------|----------|--------|-----|-----|----|-----|
| | | 传递功率 范 围 | 过载 | XX | 外型尺寸 | | 人孔径 | 出孔径及长度 | 充油量 Q (L) | | 重量 | | | | | |
| 规格 | 输入转速 | | 系数 | | | | 及长度 | | | | | | | | | |
| 型 号 | n (r/min) | | 1 | η | | | (mm) | (mm) | q | q | (kg | | | | | |
| | | N (km) | Tg | .1 | D | A | d ₁ max | d ₂ max | mix | max | (116. | | | | | |
| | | | | | | | L ₁ max | L ₂ max | (L) | (L) | | | | | | |
| YOX150 | 1000 | 0.05-0.2 | | | Ф195 | 178 | Ф25 | Ф20 | 0.2 | | - | | | | | |
| | 1500 | 0.2-0.55 | | | P195 | 176 | 40 | 40 | 0.2 | 0.42 | 6 | | | | | |
| YOX180 | 1000 | 0.1-0.3 | | | Ф232 | 207 | Ф30 | Ф25 | 0.24 | 0.48 | 7 | | | | | |
| | 1500 | 0.5-1.1 | | | ¥232 | | 50 | 50 | | | / | | | | | |
| YOX200 | 1000 | 0.2-0.55 | | | Ф254 | 194 | Ф35 | Ф30 | 0.6 | 1.2 | 8.8 | | | | | |
| | 1500 | 0.8-2.2 | | | 1251 | 194 | 60 | 60 | 0.0 | | 0.0 | | | | | |
| YOX220 | 1000 | 0.4-1.1 | 7. | 1 | Ф278 | 225 | Ф40 | Ф35 | 0.76 | 1.52 | 12 | | | | | |
| | 1500 | 1.5-3 | 2~2.7 | 0.97 | *270 | 223 | 80 | 80 | 0.76 | 1.52 | 13 | | | | | |
| YOX250 | 1000 | 0.8-1.5 | (4 | | Ф305 | 240 | Ф50 | Ф40 | 1.1 | 2.1 | 16 | | | | | |
| | 1500 | 2.5-5.5 | | | *303 | 270 | 80 | 80 | 1.1 | | | | | | | |
| YOX280 | 1000 | 1.5-3 | | | Ф345 | 252 | Ф55 | Ф45 | 1.4 | 2.8 | 21 | | | | | |
| 2 011200 | 1500 | 4.5-8 | | | *373 | 232 | 80 | 110 | | | | | | | | |
| YOX320 | 1000 | 2.5-5.5 | | | Ф380 | 278 | Ф55 | Ф50 | 2.2 | 4.4 | 28 | | | | | |
| | 1500 | 9-18.5 | | | | | 110 | 110 | | | | | | | | |
| YOX340 | 1000 | 3-9 | | | Ф390 | 298 | Ф60 | Ф50 | 2.7 | 5.3 | 36.5 | | | | | |
| 10.10 | 1500 | 12-22 | | | 4370 | | 110 | 110 | | | | | | | | |
| YOX360 | 1000 | 5-10 | | | Ф428 | 310 | Ф60 | Ф55 | 3.4 | 6.7 | 42 | | | | | |
| 1011000 | 1500 | 16-33 | | | | | 110 | 110 | | | | | | | | |
| YOX400 | 1000 | 8-18.5 | | | Ф472 | 338 | Ф70 | Ф65 | 5.2 | 10.4 | CE | | | | | |
| 1011100 | 1500 | 28-48 | | | | 9412 330 | 140 | 140 | | | 65 | | | | | |
| YOX450 | 1000 | 15-30 | | | Ф530 | 384 | Ф70 | Ф70 | 7.5 | 15 | 70.5 | | | | | |
| 1021130 | 1500 | 50-90 | | | | Ψ330 384 | 140 | 140 | | | 79.5 | | | | | |
| YOX500 | 1000 | 25-50 | | | Ф582 | 435 | Ф90 | Ф90 | 10.3 | 20.5 | 105.5 | | | | | |
| 1021300 | 1500 | 68-144 | | | \$30Z | P 362 433 | 170 | 170 | | | | | | | | |
| YOX560 | 1000 | 40-80 | | | Ф634 | Ф634 | Ф634 | 447 | Ф100 | Ф100 | 12.2 | 22 264 | 150 | | | |
| 1071300 | 1500 | 120-270 | | | | 447 | 210 | 210 | 13.2 | 26.4 | 152 | | | | | |
| YOX600 | 1000 | 60-115 | 5 | 9 | Ф695 | 490 | Ф100 | Ф115 | 16.8 | 33.6 | 185 | | | | | |
| 1011000 | 1500 | 200-360 | 2~2.5 | 96.0 | Ψ093 | | 210 | 210 | | | | | | | | |
| YOX650 | 1000 | 90-176 | | | Ф760 | 556 | Ф125 | Ф130 | - 24 | 48 | 230 | | | | | |
| 1071050 | 1500 | 260-480 | | | | \$700 330 | 210 | 210 | | | | | | | | |
| YOX750 | 1000 | 170-330 | | | Ф860 | Φ860 | 578 | Ф140 | Ф150 | 24 | | 250 | | | | |
| 1011/50 | 1500 | 380-760 | | | £000 | 7000 378 | 250 | 250 | 34 | 68 | 350 | | | | | |
| YOX875 | 750 | 145-280 | | | Ф992 705 | 705 | Ф150 | Ф150 | 56 1 | 110 | 495 | | | | | |
| 10/10/15 | 1000 | 330-620 | | | | 105 | 250 | 250 | | 112 | | | | | | |
| YOX1000 | 600 | 160-300 | | | Ф1 | Ф1138 | 735 | Ф150 | Ф150 | 74 | 1.40 | 650 | | | | |
| 0211000 | 750 | 260-590 | IR . | | 471 | £1130 | 133 | 250 | 250 | 74 | 148 | 650 | | | | |
| YOX1150- | 600 | 265-615 | | | T. | Ф1312 85 | 850 | Ф170 | Ф170 | 05 | 170 | 010 | | | | |
| 0711130 | 750 | 525-1195 | | | Ψ1312 | | Ψ1312 N | W1312 | ¥131Z | 1312 830 | 1312 830 | 850 | 300 | 300 | 85 | 170 |
| YOX1250 | 600 | 400-935 | | | Ф1420 | 040 | Ф200 | Ф200 | 110 | 210 | 960 | | | | | |
| OX1250 | 750 | 800-1800 | | | A1470 | 940 | 300 | 300 | | | | | | | | |

二、液力偶合器的功能

液力偶合器是利用液体动能来传动功率的液力元件之一,属于柔性传动,用它来联接动力机与工作机之间,具有很多可贵的功能,因而被广泛地应用到国民经济的各个领域中。

液力偶合器按其应用特性分普通型 (YOP)、限矩型 (YOX)、调速型 (YOT) 三个基本类型。由于普通型、限矩型液力偶合器的使用工况、工作原理、安装、使用方法和维护保养是相同的,本说明书同样适用于普通型偶合器 (见图一)的使用、维修说明。只是由于充液曲线和结构上有些区别,普通型偶合器起动和制动的过载系数大,起动时间小,多适用于惯量大,要求起动快的传动系统中,如球磨机、破碎机、转鼓机,离心机等。

(一) 传动装置应用液力偶合器的优点

- 1. 确保电动机不发生失速和闷车。
- 2. 能使电动机在超载情况下起动,减少起动时间,减少起动过程中的平均电流,提高标准鼠笼式电动机的起动能力。
 - 3. 减少起动过程中的冲击与振动,隔离扭振,防止动力过载,延长机械使用寿命。
 - 4. 可按正常额定负荷的 1.2 倍选配结构简单的鼠笼式电动机,提高电网的功率因素。
- 5. 在多台电动机的传动链中,能均衡各电机的负荷,减少电网的冲击电流,从而延长 电机的使用寿命。
 - 6. 应用液力偶合器可节约能源,减少设备和降低运行费用。
 - 7. 液力偶合器结构简单可靠,无需特殊维护,使用寿命长。

(二) 液力偶合器的应用范围

- 1. 刮板输送机、板式输送机、皮带输送机等运输机械。
- 2. 刨煤机、铣煤机、矿山机械、冶金机械、混料机、饲料机械。
- 3. 起重机、挖掘机、装载机、螺旋卸车机等。
- 4. 破碎机、球磨机、绕线机、拔丝机等。

- 5. 空气预热机、搅拌机、建筑机械、陶瓷机械等。
- 6. 汽车吊、塔吊的行走、回转 电缫卷绕部份等。
- 7. 娱乐场所大型游戏车、登月火箭、电木马、转车设备等。

三、液力偶合器的结构及工作原理

(一) 液力偶合器的结构

以限矩型 (YOX) 液力偶合器为例: 其结构 (参看图二) 主要由两部分组成, 主动部分主要包括: 主动联轴节 (1)、弹性块 (2)、从动联轴节 (3)、后辅腔 (4)、泵轮 (8)、外壳 (9)等, 从动部分主要包括: 涡轮 (11)、轴 (14)等, 主动部分与原动机联接, 从动部分与工作机联接。

液力偶合器的结构也可以按用户的要求和使用情况不同,对个别零件加以改动或增减。 现本公司生产的限矩型 (YOX) 液力偶合器基本型式 (如图二所示) 为外轮驱动型,根据 用户需要也可以做成内轮驱动型。偶合器按工作腔数分单腔、双腔结构,可以带皮带轮或 带制动轮。按工作介质分有适合于一般场合的油介质液力偶合器和适合于防爆、防燃、防 污染等特殊场合如煤炭、石油化工、食品等行业使用的水介质液力偶合器。

(二) 工作原理

液力偶合器的工作腔中充有一定量的工作油 (一般为 32# 透平油),它能保证原动机和工作机间的柔性联接。当泵轮从原动机中得到能量,并使泵轮内的工作油获得泵轮叶片给予的能量后,因离心力的作用,工作油被迫向泵轮内腔外缘流动,从而使工作油的速度和压力增大,这样就把机械能转变为泵轮内工作油的势能和动能。当工作油被迫沿着涡轮腔叶片间的流道流动时,冲击涡轮叶片,迫使涡轮(连同主轴)跟着泵轮同向旋转,涡轮把工作油的能量转变成机械能输出,带动工作机械运转。就这样,工作油从泵轮获得能量,对涡轮作功,降低能量后,又回到泵轮重新吸收能量,如此循环不断,就实现了泵轮(主动)与涡轮(从动)之间的能量传递。

四、主要联接尺寸、技术参数

(一) 主要联接尺寸技术参数 (见表一)

- 1. 图一、二输入安装尺寸 $d_1 \times L_1$ 和输出安装尺寸 $d_2 \times L_2$ 及其公差值,均可由用户提供,但一般情况下用户提供的数值不得超过表中所列之极限值。
 - 2. 如用户有特殊联接要求,可另作特殊定货处理。

(二) 原始特性曲线 λ=f (i) (见图三)

计算液力偶合器在不同输入转速 n_B,不同充油率 qc 的情况下,传递扭矩 (或功率) 大小,可用下面公式进行计算:

$$\mathbf{M} = \lambda_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{\gamma} \cdot \mathbf{n_{\mathbf{B}}}^{2} \cdot \mathbf{D}^{5} \quad \dots \qquad (1)$$

$$N = \frac{\lambda_B}{975} \gamma \cdot n_B^3 \cdot D^5 \qquad (2)$$

式中: M---液力偶合器传递的扭矩 (kg·m)

γ---工作油的重度 (32 号透平油的 γ=860kg/m³)

n_B——泵轮的转速 (r/min)

D---液力偶合器循环圆的有效直径 (m)

λ_B——液力偶合器的力矩系数 (min²/m) (可从图三中查到)

N---偶合器传递的功率 (KW)

(三) 传递功率与充油量的曲线 N=f (g) (见图四)

液力偶合器的充油量多少取决于以下因素:

- 1. 原动机的输入扭矩,即液力偶合器的传递扭矩 M 的大小。
- 2. 液力偶合器的输入转速 n_B 的大小。
- 3. 额定力矩时滑差 S%的大小 (S%=1-μ) μ 为效率。
- 4. 偶合器的安装位置。

所以偶合器的充油量是按情况不同而变化的,必须按具体数据 M、n_B、S%之值计算确

定。图四所示的传递功率与充油量关系曲线提供的数值,仅供用户试车时参考,如按图四查出的充油量充油,在试机时须按液力偶合器传递功率实际工况进行油量的调整,出力不足,可相应增大充油量,反之,可相应减少充油量,但调整充油量只能在偶合器总容积的40%~80%之间进行调整,绝不允许超出此范围 (表一)。

五、液力偶合器安装和拆卸

(一) 安装顺序

1. 原动机轴与工作机之间要留有足够安装液力偶合器的空间位置,将原动机主轴与工作机输入轴调正,底脚可垫片或斜垫块等调整,其不同轴度误差和角度误差按表二数值要求:

| = | _ |
|---|---|
| 7 | |
| | |

| 同轴度、平行度允差 输入转速 n | Y O X 150~320 | Y O X 360~450 | Y O X 500~650 | Y O X 750~1150 |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <750 r.p.m | <0.5mm | <0.6mm | <0.8mm | <0.8mm |
| >750~1200 r.p.m | <0.4mm | <0.5mm | <0.6mm | <0.7mm |
| >1200~1500 r.p.m | <0.3mm | <0.4mm | <0.5mm | <0.6mm |

- 2. 将键分别装在原动机和工作机的轴槽上, 在轴上涂润滑油。
- 3. 将偶合器平稳地装入工作机的输入轴。为拆装方便,偶合器与工作机输入轴的配合选取动配合,间隙在 0.02~0.03 之间为佳。
- 4. 若工作机输入端有防止轴向窜动的螺孔,需进行轴向固定。就必须用图五所示的紧固螺钉 (7)、弹性垫圈 (8)、挡圈 (9) 把偶合器与工作机固定起来。

如工作机输入端无轴向固定要求时, 此项工作就无需进行。

5. 把偶合器主动联轴节安装在原动机轴上。

6. 把原动机和工作机的底脚螺栓初步上紧,再检查原动机轴,工作机输入轴的不同轴、角度误差是否与表二相符。此项检查可参照图五的方法进行:用平尺(2)沿主动联轴节(3)和从动联轴节(4)的外圆处观察其接触间隙,沿圆周多测几处,看其间隙是否相等即可。也可在主动、从动联轴节相对应的端面处安装间隙的均匀度判别安装误差,或用塞尺(5)直接在主、从动联轴节端面间测出误差。若要精确测出误差数值,那就要制造专用检测量具,用千分表来测量。如测量结果超出表二误差要求,则须重新调整,直到符合要求。

在安装时绝不允许用工具直接敲打铸铝件表面,也不允许用加热方法进行安装!

(二) 拆卸顺序

- 1. 拧开偶合器的注油塞和易熔塞,放出工作油。
- 2. 首先拆除原动机地脚螺栓,再把原动机 (连同主动联轴节) 移离偶合器。
- 3. 把偶合器由从动机输入轴端抽出。可用专用拆卸螺栓(其螺纹与偶合器轴中的拆卸螺孔配合见表三),顶住从动机输入轴,把偶合器卸下来。(此专用拆卸螺栓,可由用户自制,也可向本公司订造,作特殊附件另行收费)。

拆卸时同样不允许用工具敲打铸铝件表面, 不许用加热法拆卸

表三

| 规 格 | 180~220 | 250~320 | 340~360 | 400~500 | 560~650 | 750~1250 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 拆卸螺纹 M | M16×1.5 | M30×2 | M36×2 | M42×2 | M56×2 | M64×2 |

说明: 若输出轴径 d2 小于相应规格的拆卸螺纹尺寸, 则轴取小一级螺纹规格。

六、工作油

(一) 工作油的作用

工作油能保证主动和从动轴间的柔性结合,是液力偶合器传递扭矩的介质。对同一偶合器,充油量的多少直接影响着偶合器传递扭矩的大小,其基本规律是:在规定的充油量范围内,充油量越多,偶合器传递扭矩越大。在传递的扭矩恒定时,充油量多,效率越高,但此时起动力矩增大,过载系数也相应增大。利用不同的充油量,可使同一规格的偶合器与几种不同功率的原动机匹配,以适应不同的工作机要求。


YOP 系列普通型液力偶合器原始特性曲线 (图三—1)

充油率: qc=80%, 70%, 62.5%, 55%, 50%

工作介质: 32# 透平油 油的重度

油的重度: y=830kg/m³ (75℃时)

试验温度: T=70℃~80℃




YOX 系列限矩型液力偶合器原始特性曲线 (图三—2)

充油率: qc=70%、50%

工作介质: 32# 透平油

油的重度: y=830kg/m³ (75℃时)

试验温度: T=70℃~80℃




YOX 系列限矩型液力偶合器原始特性曲线 (图三—3)

充油率: qc=62.5%

工作介质: 32# 透平油

油的重度: y=830kg/m³ (75℃时)

试验温度: T=70°C~80°C




YOX 系列限矩型液力偶合器原始特性曲线 (图三—4)

充油率: qc=80%、55%


工作介质: 32# 透平油

油的重度: y=830kg/m³ (75℃时)

试验温度: T=70℃~80℃



(此处贴图四, "传递功率 N 与充油率关系曲线图"因随规格而异, 应在发货时按规格贴上。)



图五 液力偶合器的安装图

- 1. 电动机 2. 检查用平尺 3. 主动联轴节
- 4. 从动联轴节 5. 检查用塞尺 6. 弹性块
- 7. 紧固螺钉 8. 弹性垫圈 9. 挡圈 10. 工作机

(二) 工作油类和品质的选择

工作油的质量直接影响偶合器传递扭矩的能力,所以工作油品质的好坏是个关键问题。 我们要求工作油具体有较低的粘度 μ , 较大的重度 γ , 高闪点,低凝点,耐老化,腐蚀性小 等优点,但这些条件有些是相互制约的,不能兼而有之,只有综合起来考虑。我们要求工 作油具有以下性能:

粘度: μ=32mm²/s (40℃)

重度: γ=860kg/m³

闪点: >180℃

凝点: <-10℃

符合上列参数,能满足偶合器正常工况要求的矿物油有:液力传动油、透平油、冷冻机油,马达油等,我们推荐使用32号透平油。

(三) 充油和油量检查:

1. 充油量范围:

一个液力偶合器有其一定的传递扭矩(功率)的范围。我们称它为功率带,这个功率与供合器充油范围相对应。充油范围为偶合器总容积的40~80%,不允许超出此范围,更不许充满。因为充油量超出总容积的80%,会使偶合器在运转时因过载而急剧升温升压,偶合器内压增大,引起漏液,甚至造成机械损坏。而充油量小于容积的40%,会使轴承得不到充分的润滑,产生噪声,而过早地损坏。

2. 充油顺序:

把偶合器安装好后,拔动偶合器把相接近的一对易熔塞和注油塞转至偶合器上方,依下列顺序操作,进行充液: (见图二)

- 1) 拧下注液塞 (7), 并拧下易熔塞 (10) 作排气用。
- 2) 从图四传递功率与充油率关系曲线图中查出所需的充油量值,或按试车后所确定的充油量,用 80~100 目/厘米 ² 的滤网过滤工作油后,按量注人偶合器内,不得带进任何杂质。
- 3) 拧上易熔塞。
- 4)慢慢地转动偶合器,直到油开始从注油孔中溢出为止,把此时注油孔的位置离地基的高度,水平地引向从动机或防护罩上,作出刻线标记,作为以后检查油量的标准线。

- 5) 最后拧上注油塞。
- 3. 油量检查

液力偶合器使用一段时间后,为了检查油量是否发生变化,或换注新油时其油量是否 正确,就得进行油量检查,检查方法是:

- 1) 把一个注油塞转至偶合器上方。
- 2) 拧下注油塞。
- 3)慢慢转动偶合器,当注油孔转到预先刻在从动机或防护罩上的刻线位置时,若没有油溢出,则说明油量不够,少于规定数值时,须加油到能从这个位置溢出为止。反之,如注油孔高于此时的已有油溢出,说明油量过多,应减少。
 - 4) 拧上注油塞。
 - 5) 偶合器用立式安装时,须有专用的油量检查器检查。
 - 4. 多台电机驱动时,与其配合偶合器的油量调整:

如果用多台功率相同的电机驱动 (两台以上),尽管用同规格型号的液力偶合器,但因每个偶合器在加工时各种因素的影响,其特性也会有差异,而且其安装位置不尽相同,所以即使充液量一样,其传递扭矩的能力会有差别。因此,在试运转时,最好用电流表与电机串联起来,测定每台电机的负载电流大小,如电流表的读数不等,可相应调整偶台器的充油量,直到各电机工作电流近似地相等。如要求各电机差速起动;也可以使偶合器充油量稍有差异而达到差速起动的目的。

七、液力偶合器的使用与维护

(一) 使用时注意事项

1. 传动方向:

液力偶合器从理论上是可以作任意正反两个方向旋转,但当安装好后;第一次通电试 车时,必须检查偶合器是否符合安装要求的旋转方向,运转时要求平稳,无异常杂音。

- 2. 为了保证安全生产,应在偶合器安装网状防护罩。
- 3. 当原动机达到了额定转速时,从动机必须开始运转,否则必须检查负载是否有卡住现象。此时应马上停车进行检查,找出原因。
 - 4. 运转或停车时, 偶合器都不允许有任何渗漏现象。

- 5. 连续运转时, 偶合器的工作油油温不得超过90℃。
- 6. 运转 3000 小时后,应对工作油的品质进行检查,如发现油质变坏,应换用新油。
- 7. 定期检查弹性块磨损情况,必要时予以更换。
- 8. 定期检查原动机轴与工作机输入轴的安装精度,并进行矫正。
- 9. 不允许随便拆卸偶合器,以免破坏密封。
- 10. 易熔塞(图二之 10)是液力偶合器的过热保护装置,是必不可少的部件之一。偶合器在制动或过载时,其最大扭矩约为额定扭矩的 2~2.5 倍或更高些,这样大的发热功率会使工作油温度急剧升高,并接近工作油的闪点,同时会使偶合器产生剧烈的振动,会引起工作油着火,甚至造成偶合器破坏的严重后果。但安装了易熔塞后,只要工作油温度接近 130℃,易熔塞中的低熔点合金就会熔化(熔点约为 130°—140℃),工作油在离心力的作用下,从易熔塞中喷出,使主从动部份完全断开,不再传递扭矩,从而保护了偶合器和从动机械。此时必须查找喷油原因,排除故障,按规定的充油量重新注入工作油,换上与原来规格一样的易熔塞,或重新浇入低熔点合金,同时把偶合器圆周上所有螺栓重新检查紧固一次。由此可见,易熔塞的作用非常重要,切勿用实心螺塞来代替易熔塞!
 - 11. 特殊易熔塞配 WBQ-Ⅱ型电子防喷装置 (按用户需要配套,价格另计)。

1) 用途

WBQ—Ⅱ型电子防喷装置,主要用作液力偶合器的安全保护装置,防止液力偶合器因过载引起工作介质温升而喷液 (适用工作介质为:矿物质、难燃液、水),也可用于其它防止工作温度升高的场合。它能十分可靠地控制液力偶合器的最高工作液温度,起"超温报警、切断电源 (停机)"的功能,同时可避免偶台器因工作液温升而喷液的现象,提高主机的工作效率。

2) 基本参数:

额定输入电压:交流 220 伏

额定频率: 50Hz 功耗<0.2W

温度检测范围:一般为110±5℃,亦可按用户要求控温范围,改变控制温度数值。

检测精度±5℃ 外形尺寸 190×80×65mm 重量 0.76kg

2) 结构原理 (图六、图七、图八)

电子防喷装置由主体电路系统、传感接触器、集成电路报警系统、自动断电 (停机) 系统等几部分组成。当液温上升到控制的极限值时特殊易熔塞 (图六) 的柱销即从原始状态弹

出 8~10.5mm, 并碰触传感器操动杆转动, 把温升信号输入主体电路, 向报警系统, 断电系统发出指令号, 实现报警与断电等功能。

4) 安装


①配备"防喷装置"的液力偶合器上的两个易熔塞(在140℃喷油,作二级保护用),与另一个特制易熔器(一级保护易熔塞合金熔化温度为110±5℃)配合使用,不会使偶合器喷油,但能使 WBQ-Ⅱ型防喷装置切断原动机电源。

②安装方法见图六

- ③防喷装置(图六)的主体(6)挂在液力偶合器工作面附近适当的位置上。其中传感接触器(4)用螺柱与固定在基础上的支架(5)联接,其安装高度当与偶合器上的特殊易熔塞位于下方时相对应。摆杆轴线与特殊易熔塞轴线垂直。其摆杆与偶合器上特殊易熔塞柱阀距离 3~4mm。
 - ④ "防喷装置"的电源应接在220伏的电源上。控制引线串接行程开关:
- ⑤ "报警—断电"机构接线方法见图七,根据现场各种型号、规格的行程开关说明和 说明书要求,用户自行接线。
 - ⑥控制引线长度以不超过 1000m 为宜, 控制引额定电流为 10A。

(二) 故障及其处理方法

故障现象,故障产生原因及其排除方法,详见表四。




WBQ—Ⅱ电子防喷装置安装示意图 图六

- 1. 普通易熔塞 (偶合器工作液温度 140℃时喷液, 作二级保护用)
- 2. 特殊易熔塞 (偶合器工作液温度 110℃时报警切断电源使电动机停转)

- 3. 摆杆 4. 传感接触器 5. 安装支架
- 6. WBQ—Ⅱ电子防喷装置 (装于偶合器工作面附近或电控柜中)

| 故障现象 | 产生原因 | 检查及维修方法 | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
| | 1. 驱动电机有毛病或联接 不正确。 | 检查电机的转速、电流。 | | | |
| 工额作定 | 2. 从动机械卡住。 | 检查卡住原因并加以排除。 | | | |
| 机的械转 | 3. 偶合器充满液, 电机达 不到转速。 | 按规定检查充油量,正确充液。 | | | |
| 达 速 | 4. 充液量太小。 | 按规定重新充油。 | | | |
| 不到 | 5. 偶合器漏油。 | 检查各结合面及轴端,找出漏液原因, 更换漏油部位密封件。 | | | |
| | 6. 轴键安装不正确或发生 滚键现象。 | 检查键的安装情况,并进行修理。 | | | |
| | 1. 充油量太少。 | 按规定值重新充油。 | | | |
| 易 | 2. 偶合器漏油。 | 检查各结合面及轴端,找出漏油原因, 更换漏油部位密封件。 | | | |
| 塞 | 3. 从动机消耗功率太大。 | 检查功率消耗原因,与标准数据对比, 排除原因。 | | | |
| 中 低 | 4. 电机在"星形"状态下 运转太久。 | 提早接成"三角形"接线。 | | | |
| 熔 点 合 | 5. 工作机长时间在超载状 态下工作。 | 调整载荷,排除超载原因,使工作机在 额定工况下工作。 | | | |
| 金 | 6. 工作机被卡住。 | 检查安装是否正确,排除故障。 | | | |
| 熔 | 7. 频繁起动。 | 排除不应有的频繁起动。 | | | |
| 化 | 8. 易熔合金熔点低。 | 换熔点正确的合金。 | | | |
| 120 | 9. 制动时间太长。 | 排除工作机制动时间长的因素。 | | | |
| 设 | 1. 电动机轴与工作机轴安装 误差超差。基础刚度小。 | 按表二规定的误差值,重新校正。 | | | |
| 设备运转不平稳 | 2. 轴承损坏。 | 检查设备,测定噪声和振动大小,检查充油量是否少于容积的40%,更换轴承。 | | | |
| 平稳 | 3. 底座固定装置松动。 | 检查并重新紧固地脚螺丝。 | | | |
| THES | 4. 弹性块损坏。 | 更换弹性块。 | | | |



图七 断电机构接线示意图

图八 特殊易熔塞外形图

八、修理

用户如正确选用本公司的液力偶合器,并按本说明书要求正确使用,液力偶合偶是无需特别维护和在运行中经常检查的,如偶合器发生故障需修理时,请尽可能与本公司联系,共同分析故障原因后,把偶合器发回本公司派员进行拆卸修理。

九、易损件

按规格不同, 贴上相应的易损件明细表。

十、易熔塞的修复使用

(一) 易熔塞浇铸工艺

易熔塞如因低熔点合金熔化,便不得再使用,必须重新浇入低熔点合金,方可使用。为方

便用户,现将易熔塞浇铸工艺介绍如下:

- 1. 低熔点合金熔器皿:不锈钢小容器。
- 2. 热源: 电炉或炭炉。
- 3. 浇铸工艺
- (1) 将低熔点合金放在不锈钢器皿中加热至熔融 (容器要除去油污、清洗干净)。
- (2) 将易熔塞本体除净油污后预热到 100~120℃。
- (3) 将易熔合金熔液浇注入易熔塞并待其自然冷却。浇注时要用一金属小棒塞入易熔塞之小孔内 (螺纹端), 以防合盒熔液流走。
- (4) 待合金凝固后用金属棒锤打迫紧,各金厚度不得小于容腔高度 70%,使用时不得渗漏。

(二) 特殊易熔塞的复修 (图八)

与 WBQ—Ⅱ型电子防喷装置配合使用的特殊易熔塞能重复使用。当偶合器工作液温升到 110℃±5℃时,该易熔塞中的易熔合金在塞中熔化,使其内的柱销从原始状态伸长 8~10.5mm,从而碰撞防喷装置的摆杆,把温升信号输入 WBQ—Ⅱ型电子防喷装置,发出断电指令,使原动机断电,此时必须把已动作过的特殊易熔塞旋下修复,再换上同一规格备用的易熔塞。

修复方法:把已用过的特殊易熔塞正置于加热板上,加热到 110℃,使塞中原有的易熔合金重新熔化,然后把伸出的柱销压回原始位置取下,等易熔合金冷却凝固后,柱销不动则可以重新使用。

十一、咨询须知

如用户要求我公司在技术方面提供帮助或订购备件时,必须写清楚下列各项事宜:

- 1. 液力偶合器的型号、规格、编号、出厂年月。
- 2. 需要的备件名称、规格、数量。
- 3. 偶合器发生的问题、故障。
- 4. 确切的安装地址。
- 5. 联系人姓名或备件收货姓名、地址。
- 以上各项说明得越详细,答复解决得越快。